

Прокуратура Советского района города Орла выявила, что в ряде жилых домов в областном центре частично отсутствует тепловая изоляция трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области, из-за отсутствия на семи жилищно-эксплуатационных участках района контрольно-измерительных приборов, контроль за фактическим удельным расходом тепловой энергии в этих домах не осуществляется. В некоторых из систем не были проведены необходимые гидравлические испытания. Прокурор района внес семь представлений с требованием незамедлительного устранения нарушений и 12 предостережений о недопустимости таких нарушений.